

Tabela de referência da Weller

Utilize esta tabela para fazer corresponder a sua aplicação de soldagem ao ferro adequado da Weller da nossa gama.

As aplicações encontram-se ordenadas por ilhas de soldagem extra pequenas a extra grandes e por requisitos de energia médio e elevado.

Tamanho da ilha de soldagem

XS Ilhas de soldagem muito pequenas, 0,2–1,25 mm

S Ilhas de soldagem pequenas, 0,8–1,6 mm

M Ilhas de soldagem médias, soldagem universal, 1,0–3,0 mm

L Ilhas de soldagem maiores, soldagem de elevado volume

XL Ilhas de soldagem muito grandes, soldagem de elevado volume (blindagem)

Requisitos de energia

ME Requisito médio de energia

HE Requisito elevado de energia

Recomendado para esta aplicação

OK, mas não ideal para esta aplicação

Não recomendado para esta aplicação

3 tecnologias de aquecimento da Weller

Distância do sensor ao ponto da solda


Posição do sensor

Silver Line

Power Response

Active Tip

Ponto da solda



Weller®

		TIP SERIES	Tamanho da ilha de soldagem					Aquecimento necessário		
			XS	S	M	L	XL	ME	HE	
ACTIVE TIP		WXMPT 730-0745	RT							
		WMRPT 620-4898	RT							
		WXMT 730-0723	RTW							
		WMRT 600-7114	RTW							
POWER RESPONSE		WXP65 764-2935	XNT							
		WP65 738-8613	XNT							
		WXP120 730-0739	XT							
		WP120 512-837	XT							
SILVER LINE		WXP200 730-0748	XHT							
		WXP80 909-8150	LT							
		WP80 600-7186	LT							
		WSP80 292-1943	LT							
		WSP150 361-0846	LHT							